



Перевести через копировальную бумагу на фанеру и выпилить ручным лобзиком, просверлить отверстие.

| | | | |
|--|-------------------------|------|----------|
| | Б.1.005.02 | | |
| | Лопасть винта большого. | | Масштаб |
| | | | 1:1 |
| | | Лист | Листов 1 |
| | Фанера $S=4$ | | |